






TraceTek オーバースリーブの除去 施工要領書



⚠ 注意

作業中、熱収縮チューブを焦がしたり焼いてしまった場合、目、肌、鼻、喉に刺激性のある臭いが発生します。

